



信任原装


1. 热量延伸到四个角落，热量不易散发，更好的保温食品。



2. 强化结构延迟寿命提高可靠性。



3. 采用隔热棉确保热量不流失。




4. 采用强力胶把耐久性长的铝箔加热片固定在保温板内侧，提高热传导效能和温度均匀度。




仿冒者...


1. 热量只集中在中间，热量容易散发，影响食品温度。



2. 简单薄弱结构易使设备故障。



3. 没采用隔热棉，热量易流失。



4. 采用简单铁条固定加热片，不能完全覆盖整个表面。

